**Сведения**
**о запланированных и проведенных Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» проверках соблюдения требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, а так же за соблюдением членами Ассоциации «КСОС» требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации «КСОС» требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ.**

| № п/п | Наименование проверяемых юридических лиц или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей, ИНН | Номер акта, дата составления | В ходе проверки установлено | Принятые меры |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Индивидуальный предприниматель Асеев Юрий Михайлович, ИНН 463216430956 | АКТ № 2-П, 11 января 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено | ---------- |
| 2. | Областное государственное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Курской области», ИНН 4632051568 | АКТ № 3-П, 12 января 2017 г | I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:<br>1. Главного специалиста СДО Боевой Г.Г. | 30 января 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 2) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ОГУП «Управление капитального строительства Курской области» к дисциплинарной ответственности.<br>Устранено 20.02.2017 г. |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭлектроСтрой», ИНН 4632104033 | АКТ № 8-П, 18 января 2017 г | В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у инженера 2-й категории Богданова А.А. отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации. | 30 января 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 2) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «РегионЭлектроСтрой» к дисциплинарной ответственности.<br>28 сентября 2017 г. ООО «РегионЭлектроСтрой» исключено из Ассоциации «КСОС» (протокол № 24 заседания Совета Ассоциации «КСОС») основание - п.2.6.2 раздел 2 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «КСОС» к своим членам». |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Акционерное общество «ИНЖЕНЕР», ИНН 4629005410 | АКТ № 9-П, 19 января 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено | ---------- |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «Курсклифтремонт», ИНН 4632102251 | АКТ № 10-П, 20 января 2017 г. | В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у следующих ИТР отсутствует аттестация по ЕСА:<br>1. Зам. директора по строительству Носова Н.Л.<br>2. Прораба Ефремова С.С. | 30 января 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 2) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «Курсклифтремонт» к дисциплинарной ответственности<br><br>В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ, дисциплинарное производство прекращено. |
| 6. | ООО ПСО «АгроПромТеплица», ИНН 4632199490 | АКТ № 11-П, 23 января 2017 г. | В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) ни у одного инженерно-технического работника нет действующего удостоверения о повышении квалификации с последующей аттестацией, а также аттестации по линии Ростехнадзора (области аттестации Б9.31, Г1.1).<br>Гарантийное письмо исх. № 2 от 20.01.2017 г. о прохождении курсов повышения квалификации с последующей аттестацией, а также аттестации по линии Ростехнадзора в марте-апреле 2017 года представлено. | 30 января 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 2) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО ПСО «АгроПромТеплица» к дисциплинарной ответственности.<br><br>Нарушение устранено.<br>Снят с контроля. |
| 7. | Государственное учреждение Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный университет», ИНН 4629031018 | АКТ № 12-П, 24 января 2017 г. | В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у проректора по капитальному строительству, ремонту и АХР Положенцева И.С. отсутствует повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. | 30 января 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 2) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ГУ ГОУВПО «Курский государственный университет» к дисциплинарной ответственности.<br><br>Нарушение устранено.<br>Снят с контроля. |
| 8. | Общество с ограниченной ответственностью «Спецремстрой», ИНН 4631012069 | АКТ № 13-П, 03февраля 2017 г | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено | ---------- |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью «Газтеплоэнерго» – Рыльск, ИНН 4620008254 | АКТ № 15-П, 09февраля 2017 г | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов», ИНН 4634002573 | АКТ № 17-П, 09 февраля 2017 г. | I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у следующих ИТР отсутствует повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса:<br>1. Зам. директора по производству Соловьева А.В. | 27 февраля 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 4) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении МУП «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов» к дисциплинарной ответственности.<br><br>Нарушение устранено.<br><br>Снят с контроля. |
| 11. | Индивидуальный предприниматель Сабельников Александр Николаевич, ИНН 463215384859 | АКТ № 19-П, 13 февраля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 12. | Индивидуальный предприниматель Максимов Андрей Владимирович, ИНН 463222083605 | АКТ № 20-П, 14 февраля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено | ---------- |
| 13. | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник», ИНН 4603008769 | АКТ № 21-П, 14 февраля 2017 г. | I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:<br>1. Мастера Овсянникова Ю.А. | 27 февраля 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 4) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «Жилищник» к дисциплинарной ответственности.<br><br>Нарушение устранено.<br><br>Снят с контроля. |
| 14. | Общество с ограниченной ответственностью «КОНЪ», ИНН 4632167033 | АКТ № 24-П, 16 февраля 2017 г. | I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует повышение квалификации:<br>1. Производителя работ Положенцева А.И.<br>II. В нарушение п. 8.14 Правил саморегулирования Ассоциации «КСОС» ООО «КОНЪ» не представило уведомление о заключении или продлении договора страхования гражданской ответственности с приложением копии договора страхования (страхового полиса, дополнительного соглашения к договору). | 27 февраля 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 4) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «КОНЪ» к дисциплинарной ответственности.<br><br>Нарушение устранено.<br><br>Снят с контроля. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Открытое акционерное общество «Югозапгеология», ИНН 4617004838 | АКТ № 25-П, 20 февраля 2017 г. | I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса:<br>1. Инженера-механика Сидорова М.А. | 27 марта 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 7) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ОАО «Югозапгеология» к дисциплинарной ответственности<br><br>Нарушение устранено. Снят с контроля. |
| 16. | Общество с ограниченной ответственностью «Элит Инвест», ИНН 4632100991 | АКТ № 26-П, 27 февраля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 17. | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт», ИНН 4632083418 | АКТ № 27-П, 28 февраля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 18. | Индивидуальный предприниматель Борзенков Эдуард Анатольевич, ИНН 463000766174 | АКТ № 28-П, 01 марта 2017 г. | I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:<br>1. И.о. главного инженера Борзенкова Э.А.<br>2. Начальника ПТО Доронина Е.В.<br>3. Начальника участка по монтажу газового и котельного оборудования Молчанова В.Ф.<br>4. Производителя работ Мартыненко А.С.<br>5. Производителя работ Зевякина С.А. | 27 марта 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 7) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ИП Борзенкова Эдуарда Анатольевича к дисциплинарной ответственности<br><br>Нарушение устранено. Снят с контроля. |
| 19. | Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-46», ИНН 4611009974 | АКТ № 31-П, 09 марта 2017 г. | I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у следующих ИТР отсутствует аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса:<br>1. Инженера ПТО Вдовиной Т.И.;<br>2. Прораба Дикого Д.В.<br>II.В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у следующих ИТР отсутствует повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса:<br>1. Главного инженера Калугина С.В.<br>III. В нарушение п. 4.2.2.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске (ТР-01-11) к видам работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), два специалиста ООО «Прогресс-46» не находятся в штате по основному месту работы:<br>1. Главный энергетик Безуглов Е.В.;<br>2. Главный механик Новиков Н.В.<br>IV. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у | 27 марта 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 7) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «Прогресс-46» к дисциплинарной ответственности.<br><br>В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ, дисциплинарное производство прекращено. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | руководителя, утверждающего Проект производства работ, отсутствует действующая аттестация по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям область аттестации – Б.9.31. | |
| 20. | Общество с ограниченной ответственностью «Блеск», ИНН 4632079179 | АКТ № 36-П от 04 апреля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 21. | Общество с ограниченной ответственностью «Белая птица-Курск», ИНН 4604006115 | АКТ № 37-П от 06 апреля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 22. | Общество с ограниченной ответственностью «Биплан», ИНН 4632020256 | АКТ № 38-П от 07 апреля 2017 г. | В нарушение п. 3.1. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (ПР-03-09) ООО «Биплан» не предоставило необходимые документы для проведения плановой проверки. | 17 мая 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 10) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «Биплан» к дисциплинарной ответственности.<br>17.08.2017 г. ООО «Биплан» исключено из членов СРО (протокол № 20 заседания Совета Ассоциации «КСОС»), основание - п.2.6.2 раздел 2 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «КСОС» к своим членам». |
| 23. | Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Монтаж», ИНН 4632076153 | АКТ № 39-П от 07 апреля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 24. | ИП Пехов Александр Валентинович, ИНН 463226218109 | АКТ № 40-П от 07 апреля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | Исключен из членов СРО 26.09.2017 г. (Заявление о добровольном прекращении членства - основание статья 55.7 ГрК. РФ, Устав Ассоциации «КСОС» раздел 5, п.5.1.1, п.5.2) |
| 25. | ИП Реутов Юрий Николаевич, ИНН 463224618849 | АКТ № 41-П от 07 апреля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 26. | Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства», ИНН 4631002737 | АКТ № 42-П от 12 апреля 2017 г. | I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:<br>1. Главного инженера Косоплеткина А.П.;<br>2. Главного энергетика Мальцевой Е.А.;<br>3. Начальника участка СКВ Войнова В.П.;<br>4. Главного механика Руденко Ф.В.; | 17 мая 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 10) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5. Мастера Трофименко Т.А.;<br>6. Зам. начальника ОКС Рышкова С.А.<br>II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя, утверждающего Проект производства работ, отсутствует действующая аттестация по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.<br>III. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных ответственными за безопасное выполнение непосредственно на строительной площадке не имеется действующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31. | дисциплинарного производства и привлечении ОАО «Фармстандарт-Лексредства» к дисциплинарной ответственности.<br><br>Нарушение устранено.<br><br>Снят с контроля. |
| 27. | Общество с ограниченной ответственностью "Спецстроймонтаж",<br>ИНН 4623006745 | АКТ № 43-П<br>от 12 апреля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 28. | Акционерное общество "Курские электрические сети",<br>ИНН 4632064246 | АКТ № 44-П<br>от 12 апреля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 29. | Общество с ограниченной ответственностью "ПМК-5 Газовик",<br>ИНН 4610006635 | АКТ № 45-П<br>от 12 апреля 2017 г. | В нарушение п. 3.1. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (ПР-03-09) ООО «ПМК-5 Газовик» не предоставило необходимые документы для осуществления плановой проверки. | 17 мая 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 10) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО "ПМК-5 Газовик" к дисциплинарной ответственности.<br><br>14 июня 2017 г. ООО «ПМК-5 Газовик» исключено из Ассоциации «КСОС» (протокол № 32 Общего собрания Ассоциации «КСОС»), основание - п. 2 ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п. 4.11.2 Устава СРО. |
| 30. | ИП Лепин Владимир Петрович,<br>ИНН 461100156940 | АКТ № 46-П<br>от 17 апреля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 31. | Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Связьтелемонтаж",<br>ИНН 4630024745 | АКТ № 47-П<br>от 20 апреля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 32. | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС",<br>ИНН 4629053766 | АКТ № 48-П<br>от 20 апреля 2017 г. | I. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя, утверждающего Проект производства работ, отсутствует действующая аттестация по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31. | 17 мая 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 10) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных ответственными за безопасное выполнение непосредственно на строительной площадке не имеется действующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31. | решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" к дисциплинарной ответственности<br><br>В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ, дисциплинарное производство прекращено. |
| 33. | Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьский Спецстрой+", ИНН 4617005422 | АКТ № 49-П от 26 апреля 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 34. | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажсервис", ИНН 4615006565 | АКТ № 51-П от 03 мая 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 35. | Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс», ИНН 4633036210 | АКТ № 54-П от 04 мая 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 36. | Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖ-СЕРВИС", ИНН 4629000570 | АКТ № 55-П от 12 мая 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 37. | Общество с ограниченной ответственностью СМУ «Строй Инвест», ИНН 4632042348 | АКТ № 58-П от 22 мая 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 38. | Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление -5", ИНН 4632016605 | АКТ № 59-П от 23 мая 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 39. | ИП Митрофанова Любовь Егоровна, ИНН 463200156200 | АКТ № 60-П от 23 мая 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 40. | Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтажсервис-5", ИНН 4632018842 | АКТ № 61-П от 23 мая 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 41. | Общество с ограниченной ответственностью "Белаягазспецстрой", ИНН 4601004670 | АКТ № 62-П от 23 мая 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 42. | Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИСТ-эксплуатация газопроводов и газового оборудования", ИНН 4632027879 | АКТ № 63-П от 23 мая 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43. | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройКурск", ИНН 4632075329 | АКТ № 64-П от 23 мая 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 44. | Открытое акционерное общество «СУОР-4», ИНН 4632016651 | АКТ № 65-П от 26 мая 2017 г. | В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:<br>1. Начальника ПТО Семеновой Т.С.;<br>2. Инженера по сметной работе Нефедовой Г.П.;<br>3. Прораба Евдокимова А.Н. | 06 июня 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 12) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ОАО «СУОР-4» к дисциплинарной ответственности<br><br>Нарушение устранено.<br>Снят с контроля. |
| 45. | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление отделочных работ», ИНН 4632022334 | АКТ № 66-П от 26 мая 2017 г. | В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:<br>1. Начальника ПТО Семеновой Т.С.;<br>2. Инженера по сметной работе Нефедовой Г.П.;<br>3. Прораба Евдокимова А.Н. | 06 июня 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 12) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «Строительное управление отделочных работ» к дисциплинарной ответственности<br><br>Нарушение устранено.<br>Снят с контроля. |
| 46. | Общество с ограниченной ответственностью "СУОР-плюс", ИНН 4632033600 | АКТ № 67-П от 26 мая 2017 г. | В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует повышение квалификации:<br>1. Главного механика, технолога Истомина Н.Н.<br>2. Старшего прораба Петрухиной О.Н.<br>3. Инженера ПТО Седеговой И.А. | 06 июня 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 12) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО "СУОР-плюс" к дисциплинарной ответственности.<br><br>Нарушение устранено.<br><br>Снят с контроля. |
| 47. | Общество с ограниченной ответственностью предприятие "ГРП", ИНН 4632019099 | АКТ № 68-П от 02 июня 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 48. | ИП Мулярчук Юрий Евгеньевич, ИНН 462900882728 | АКТ № 69-П от 02 июня 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49. | Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЮСТАС», ИНН 4632059133 | АКТ № 72-П от 07 июня 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 50. | Общество с ограниченной ответственностью «Курскэнергоспецремонт», ИНН 4632203820 | АКТ № 75-П от 13 июня 2017 г. | В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:<br>1. Мастера Аношиной М.В. | 07 июля 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 15) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «Курскэнергоспецремонт» к дисциплинарной ответственности<br><br>Нарушение устранено. Снят с контроля. |
| 51. | Общество с ограниченной ответственностью «Климат-Сервис», ИНН 4632069950 | АКТ № 76-П от 15 июня 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 52. | Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКГАЗСТРОЙ», ИНН 4632058764 | АКТ № 77-П от 19 июня 2017 г. | I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:<br>1. Старшего инженера ПТО Авраменко М.Н.<br>2. Энергетика Коровяковского В.И.<br>3. Прораба Холявкина И.Н.<br>4. Прораба Жилина В.И.<br>II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ», утверждающего Проект производства работ, не имеется действующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31. | 07 июля 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 15) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» к дисциплинарной ответственности<br><br>Нарушение устранено. Снят с контроля. |
| 53. | Общество с ограниченной ответственностью «И-Строй», ИНН 4632059359 | АКТ № 78-П от 20 июня 2017 г. | В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:<br>1. Начальника ПТО Арцыбашевой С.Н.;<br>2. Главного инженера Клим А.А.;<br>3. Прораба Васильева В.В.;<br>4. Инженера участка Глотова С.М.;<br>5. Энергетика Волобуева А.П. | 07 июля 2017 г. решением Контрольного комитета СРО (протокол № 15) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «И-Строй» к дисциплинарной ответственности.<br><br>28 сентября 2017 г. ООО «И-Строй» исключено из членов СРО (протокол № 24 заседания Совета Ассоциации «КСОС») основание - п.2.6.2 раздел 2 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «КСОС» к своим членам». |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 54. | Акционерное общество "Курская строительная компания "Новый курс ", ИНН 4629043694 | АКТ № 82-П от 21 июня 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 55. | Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис», ИНН 4619004209 | АКТ № 83-П от 21 июня 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 56. | ИП Солгалов Юрий Васильевич, ИНН 461900035649 | АКТ № 84-П от 21 июня 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 57. | ИП Солгалов Александр Юрьевич, ИНН 461901375750 | АКТ № 85-П от 21 июня 2017 г. | В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено. | ---------- |
| 58. | ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2», ИНН 4632024123 | АКТ № 12-П 13 июля 2017 г. | Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. | |
| 59. | АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова», ИНН 4630005929 | АКТ № 13-П 14 июля 2017 г. | Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. | ---------- |
| 60. | ООО «Энергосервис СТ», ИНН 4632012583 | АКТ № 14-П 14 июля 2017 г. | Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. | ---------- |
| 61. | ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост», ИНН 4629017990 | АКТ № 15-П 17 июля 2017 г. | I. На момент проведения плановой проверки два специалиста ОАО «Строймост», являющихся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).<br>II. В связи с тем, что два руководителя и ещё два специалиста ОАО «Строймост», заявленные ответственными за организацию строительства, на момент проведения плановой проверки не включены в национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).<br>III. В нарушение п.п. «г» п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17) у следующих специалистов ОАО «Строймост», заявленных ответственными за организацию строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства отсутствует аттестация Ростехнадзора по требованиям промышленной безопасности:<br>- исполнительного директора Сидорова В.С.;<br>- заместителя начальника ПТО Чвыкова Ю.В.;<br>- инженера ОКСа Румянцева А.В.;<br>- начальника ПТО ИвановаС.В.<br>IV. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ОАО «Строймост» за период с июля 2016 г. по | 15 августа 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» к дисциплинарной ответственности<br><br>14 сентября 2017 г. решением Дисциплинарного комитета СРО вынесено Предупреждение (протокол № 62),<br><br>18 октября 2017 г. решением Дисциплинарного комитета СРО Право осуществлять строительство объектов капитального строительства приостановлено на |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | настоящее время согласно представленному письму от 11.07.2017 исх. № 453 не составлялись.<br>V. В нарушение п.п. «г» п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17) ОАО «Строймост» не представлены сведения о наличии системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.<br>VI. В нарушение п. 6.4.4 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17) ОАО «Строймост» не представлены сведения по организации системы управления качеством выполняемых работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. | срок до 29.12.2017 г. (протокол № 63). |
| 62. | ООО «Агротехстройинвест»,<br>ИНН 4632029065 | АКТ № 16-П<br>17 июля 2017 г. | Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. | ---------- |
| 63. | ООО «Курсктеплоизоляция»,<br>ИНН 4630025146 | АКТ № 17-П<br>18 июля 2017 г. | Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. | ---------- |
| 64. | ИП Суббота Н.И.<br>ИНН 463206148703 | АКТ № 18-П<br>20 июля 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.<br>II. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ИП Субботы Н.И. за период с июля 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 20 июля 2017 г. не составлялись. | ---------- |
| 65. | ООО «СМУ-6 Курск»,<br>ИНН 4632106802 | АКТ № 19-П<br>20 июля 2017 г. | На момент проведения плановой проверки в штате ООО «СМУ-6 Курск» по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, имеющие высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства; общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). | 15 августа 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «СМУ-6 Курск» к дисциплинарной ответственности.<br><br>Исключен из членов Ассоциации «КСОС» 21 декабря 2017 г. (Заявление о добровольном прекращении членства - основание п. 1 статьи 55.7 ГрК. РФ, Устав Ассоциации «КСОС» раздел 5, п. 5.1.1, п. 5.2) |
| 66. | ООО «ЭКАС-Строймонтаж»,<br>ИНН 4632064101 | АКТ № 23-П<br>25 июля 2017 г. | I. На момент проведения плановой проверки один руководитель и два специалиста ООО «ЭКАС-Строймонтаж», являющихся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).<br>II. В связи с тем, что ещё один руководитель и ещё один специалист ООО «ЭКАС-Строймонтаж», | 15 августа 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | на момент проведения плановой проверки не включены в национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). | производства и привлечении ООО «ЭКАС-Строймонтаж» к дисциплинарной ответственности<br><br>4-ре ответственных за организацию строительства специалиста, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов).<br><br>Снят с контроля. |
| 67. | ИП Чернышов<br>Александр Михайлович,<br>ИНН 461600477195 | АКТ № 24-П<br>26 июля 2017 г. | Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. | ---------- |
| 68. | ООО «РемСтрой»,<br>ИНН 4616008540 | АКТ № 25-П<br>26 июля 2017 г. | I. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «РемСтрой» по основному месту работы отсутствует один специалист по организации строительства, имеющий высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях, осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).<br>II. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «РемСтрой» за период с июля 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 25 июля 2017 г. не составлялись. | 15 августа 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «РемСтрой» к дисциплинарной ответственности.<br><br>Документы на руководителя ООО «РемСтрой» Чернышова М.А. направлены для включения в национальный реестр специалистов. В сентябре 2017 года получен отказ. В ноябре 2017 года направлен запрос на имя заместителя директора НОСТРОЙ о повторном рассмотрении документов.<br><br>На контроле. |
| 69. | ООО «Росстройинвест-Омега»,<br>ИНН 4632048653 | АКТ № 27-П<br>28 июля 2017 г. | Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70. | ООО «ПС-81»,<br>ИНН 4632092194 | АКТ № 33-П<br>11 августа 2017 г. | Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. | ---------- |
| 71. | ООО «Эльдекор XXI плюс»,<br>ИНН 4632069029 | АКТ № 34-П<br>14 августа 2017 г. | Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. | ---------- |
| 72. | ООО «КУРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ»,<br>ИНН 4629051631 | АКТ № 35-П<br>14 августа 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО «Курское предприятие «Союзлифтмонтаж», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17). | ---------- |
| 74. | МУП «Горводоканал» муниципального образования «Город Железногорск» Курской области,<br>ИНН 4633002429 | АКТ № 45-П<br>29 августа 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист МУП «Горводоканал» муниципального образования «Город Железногорск» Курской области, являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 75. | ООО «Железногорская МСО»,<br>ИНН 4633011913 | АКТ № 46-П<br>29 августа 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и два специалиста ООО «Железногорская МСО», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 76. | ИП Пряхин Юрий Николаевич,<br>ИНН 460700047740 | АКТ № 47-П<br>31 августа 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста индивидуального предпринимателя Пряхина Ю.Н., являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 77. | ООО «ЭРНЕТ»,<br>ИНН 4633001753 | АКТ № 50-П<br>29 сентября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО «ЭРНЕТ» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 78. | ООО «Центрметаллургмонтаж»,<br>ИНН 4633012770 | АКТ № 51-П<br>08 сентября 2017 г. | I. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО «Центрметаллургмонтаж», являющихся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>II. В связи с тем, что ещё один руководитель и два специалиста ООО «Центрметаллургмонтаж» на момент проведения плановой проверки не включены в национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 79. | Железногорское ОАО «Центрметаллургремонт»,<br>ИНН 4633000238 | АКТ № 52-П<br>08 сентября 2017 г. | I. На момент проведения плановой проверки в штате Железногорского АО «Центрметаллургремонт» по основному месту работы отсутствуют 2 руководителя и три специалиста по организации строительства, имеющие высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства; общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, для руководителей 5 лет, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов – п. 6.2., п. 6.4. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | Нарушения устранены.<br>7 специалистов Железногорское ОАО «Центрметаллургремонт» включены в Национальный реестр специалистов. |
| 80. | ООО «СтройМастерЛюкс»,<br>ИНН 4633018852 | АКТ № 53-П<br>11 сентября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя и четыре специалиста ООО «СтройМастерЛюкс», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 2-го уровня ответственности – п. 6.4.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 81. | ООО «Курскгазстрой и К»,<br>ИНН 4633015900 | АКТ № 54-П<br>12 сентября 2017 г. | I. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Курскгазстрой и К» по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, имеющие высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства; общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство на инженерных должностяхне менее чем 3 года, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, | Нарушения устранены.<br>1 руководитель и 1 работник ООО «Курскгазстрой и К» включены в Национальный реестр специалистов. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | |
| 82. | ООО «АльфаГаз»,<br>ИНН 4633023193 | АКТ № 55-П<br>12 сентября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «АльфаГаз» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 83. | ООО «СМУ-7»,<br>ИНН 4632083506 | АКТ № 56-П<br>12 сентября 2017 г. | I. В нарушение п. 1.1. Приложения к «Положение о контроле СРО за деятельностью своих членов» ООО «Строительно-монтажное управление – 7» не предоставило необходимые документы для осуществления плановой проверки.<br>II. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Строительно-монтажное управление – 7» по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, имеющие высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства; общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | 02 октября 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 23 от 27.09.2017 г.) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «СМУ-7» к дисциплинарной ответственности.<br><br>26.12.2017 г. ООО «СМУ-7» исключено из членов Ассоциации «КСОС» (Заявление о добровольном прекращении членства - основание п.1 статьи 55.7 ГрК. РФ, Устав Ассоциации «КСОС» раздел 5, п.5.1.1, п.5.2) |
| 84. | ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»,<br>ИНН 4633015107 | АКТ № 58-П<br>14 сентября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 85. | АО «ЖБИ-3»,<br>ИНН 4633015107 | АКТ № 59-П<br>14 сентября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста АО «ЖБИ-3» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 86. | ООО «РЕМСТРОЙ»,<br>ИНН 4633015788 | АКТ № 60-П<br>18 сентября 2017 г. | I. На момент проведения плановой проверки два руководителя и два специалиста ООО «РЕМСТРОЙ», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>II. В связи с тем, что ещё один специалист ООО «РЕМСТРОЙ» на момент проведения плановой проверки не включен в национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 87. | МУП «Водоканал города Курска»,<br>ИНН 4629026667 | АКТ № 61-П<br>19 сентября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один работник, занимающий должность руководителя, а также один специалист МУП "КУРСКВОДОКАНАЛ", являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 88. | ООО «Курсктехнострой»,<br>ИНН 4631000190 | АКТ № 62-П<br>20 сентября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки четыре работника, занимающих должность руководителя, а также два специалиста ООО «Курсктехнострой», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Представлены копии 2-х актов проверок законченных строительством объектов, подтверждающие соответствие осуществления строительства ООО «Курсктехнострой» требованиям, определенным Порядком организации и проведения проверок за соблюдением членами СРО требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами СРО требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ (Приложение Б к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов). | ---------- |
| 89. | Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна номер один»,<br>ИНН 4628005047 | АКТ № 63-П<br>03 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя ООО «Передвижная механизированная колонна номер один», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «Передвижная механизированная колонна номер один» за период с октября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму не составлялись. | |
| 90. | Индивидуальный предприниматель Лушников Андрея Владимировича, ИНН 462900188929 | АКТ № 64-П 05 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста индивидуального предпринимателя Лушников А.В., являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ИП Лушников А.В. за период с октября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 05 октября 2017 г. не составлялись. | ---------- |
| 91. | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная Компания", ИНН 4632209773 | АКТ № 65-П 06 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один работник, занимающий должность руководителя, а также один специалист ООО "Ремонтно-строительная Компания", являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)– п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 92. | Общество с ограниченной ответственностью «Стройгаздиагностика» ИНН 4632038327 | АКТ № 66-П 09 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «Стройгаздиагностика» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 93. | Общество с ограниченной ответственностью «Тускарьземстрой +», ИНН 4632156105 | АКТ № 67-П 10 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один работник, занимающий должность руководителя, а также один специалист ООО «Тускарьземстрой +», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «Тускарьземстрой +» согласно представленному письму от 09.10.2017 не составлялись. | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 94. | Общество с ограниченной ответственностью «КурскГлавСтрой», ИНН 4632082083 | АКТ № 68-П 11 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО ИСК «КурскГлавСтрой», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО ИСК «КурсГлавСтрой» за период с октября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 10 октября 2017 г. не составлялись. | ---------- |
| 95. | Общество с ограниченной ответственностью «НВСтрой», ИНН 4632065553 | АКТ № 69-П 11 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО «НВСтрой», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «НВСтрой» за период с октября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму не составлялись. | ---------- |
| 96. | Общество с ограниченной ответственностью фирма «Свет», ИНН 4629020785 | АКТ № 70-П 12 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя ООО фирма «Свет», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 97. | Общество с ограниченной ответственностью «Водстрой» г. Дмитриев, ИНН 4605004826 | АКТ № 71-П 16 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «Водстрой», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 98. | Общество с ограниченной ответственностью «Гидрострой», ИНН 4616007608 | АКТ № 72-П 18 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «Гидрострой» являющимися | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | |
| 99. | Общество с ограниченной ответственностью фирма «Коммунальщик», ИНН 4629047307 | АКТ № 73-П 19 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя ООО фирма «Коммунальщик», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО фирма «Коммунальщик» согласно представленному письму от 19.10.2017 не составлялись. | ---------- |
| 100. | Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский Спецстрой М», ИНН 4617005447 | АКТ № 74-П 23 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «Октябрьский Спецстрой М», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «Октябрьский Спецстрой М» за период с октября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 23 октября 2017 г. не составлялись. | ---------- |
| 101. | Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК», ИНН 4633001577 | АКТ № 75-П 25 октября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя и четыре специалиста ПАО «Михайловский ГОК», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (за исключением объектов использования атомной энергии) – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 102. | Общество с ограниченной ответственностью «УниСтрой», ИНН 4633023330 | Внеплановая проверка, проведенная совместно с Управлением по государственному | В ходе проведения внеплановой проверки на объекте жилой комплекс с помещениями общественного назначения по ул. Раздольной, д. 22 в г. Орле установлен ряд дефектов при выполнении строительно-монтажных работ, в т.ч. в области требований пожарной безопасности, которые отраженных в акте Управления по государственному строительному надзору Орловской области. | Результаты проведенной внеплановой проверки рассмотрены на заседании Совета Ассоциации «КСОС», по результатам рассмотрения которых, Контрольному комитету |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | строительному надзору Орловской области.<br>03 ноября 2017 г. | | СРО поручено взять на контроль устранение выявленных нарушений.<br><br>На контроле. |
| 103. | Общество с ограниченной ответственностью «Гера»,<br>ИНН 4629001528 | АКТ № 78-П<br>07 ноября 2017 г. | I. На момент проведения плановой проверки один специалист ООО «Гера» являющийся ответственным за организацию строительства, включен в национальный реестр специалистов. На руководителя (директора) ООО «Гера» Ассоциацией «КСОС» приняты без замечаний заявление и документы для включения в национальный реестр специалистов, которые и направлены в НОСТРОЙ для включения в национальный реестр специалистов.<br>II. Таким образом, после включения директора ООО «Гера» в национальный реестр специалистов, ООО «Гера» выполнит требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | Нарушения устранены.<br>1 руководитель и 1 работник ООО «Гера» включены в Национальный реестр специалистов. |
| 104. | Индивидуальный предприниматель Иванов Владимир Михайлович,<br>ИНН 463200009830 | АКТ № 79-П<br>08 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два работника, занимающих должность руководителей (сам индивидуальный предприниматель Иванов В.М. и его главный инженер), являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 105. | Общество с ограниченной ответственностью «Мостотряд-109»,<br>ИНН 4632007671 | АКТ № 80-П<br>09 ноября 2017 г. | I. В нарушение п. 1.1. Приложения «А» к «Положению о контроле СРО за деятельностью своих членов» ООО «Мостотряд-109» не предоставило необходимые документы для осуществления плановой проверки.<br>II. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Мостотряд-109» по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, имеющие высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства; общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях, осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | 21 ноября 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 26) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «Мостотряд-109» к дисциплинарной ответственности.<br><br>23 ноября 2017 г. ООО «Мостотряд-109» исключено из членов Ассоциации «КСОС» (протокол №27 заседания Совета Ассоциации «КСОС»), основание - п.2.6.2 раздел 2 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «КСОС» к своим членам». |
| 106. | Индивидуальный предприниматель Шейкин Василий Витальевич,<br>ИНН 463100361559 | АКТ № 81-П<br>13 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два работника индивидуального предпринимателя Шейкина В.В., являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | |
| 107. | Общество с ограниченной ответственностью фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ», ИНН 4630011658 | АКТ № 82-П 14 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки руководитель и один специалист ООО фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО фирма «РЕМЖИЛСТРОЙ» за период с октября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 14 ноября 2017 г. не составлялись. | ---------- |
| 108. | Общество с ограниченной ответственностью фирма «РосЭнергоСтрой», ИНН 4632101949 | АКТ № 83-П 15 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «РосЭнергоСтрой» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 109. | Общество с ограниченной ответственностью фирма «СтройБлок», ИНН 4632085454 | АКТ № 84-П 16 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «СтройБлок», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «СтройБлок» за период с ноября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 15 ноября 2017 г. не составлялись. | ---------- |
| 110. | Общество с ограниченной ответственностью ТСК "Веста", ИНН 4629027075 | АКТ № 85-П 16 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО ТСК «Веста», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО ТСК «Веста» согласно представленному письму от 15.11.2017 не составлялись. | |
| 111. | Общество с ограниченной ответственностью «Малое предприятие «Теплоэнергетик», ИНН 4630021470 | АКТ № 89-П 21 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «МП «Теплоэнергетик» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 112. | Открытое акционерное общество "Мантуровский строитель", ИНН 4614002656 | АКТ № 90-П 22 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя ОАО «Мантуровский строитель», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 113. | Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМСТРОЙ", ИНН 4614003145 | АКТ № 91-П 22 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО «АГРОПРОМСТРОЙ», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «АГРОПРОМСТРОЙ» согласно представленному письму от 22.11.2017 не составлялись. | ---------- |
| 114. | Общество с ограниченной ответственностью "Конверсия – XXI", ИНН 4632130347 | АКТ № 92-П 23 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два работника, занимающих должность руководителя, а также три специалиста ООО "Конверсия – XXI", являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов – п. 6.4. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО "Конверсия – XXI" согласно представленному письму от 15.11.2017 исх. № 17 не составлялись. | |
| 115. | Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Конкур», ИНН 4630000818 | АКТ № 93-П 27 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки руководитель и один специалист ООО Предприятие «Конкур», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО Предприятие «Конкур» за период с октября 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 27 ноября 2017 г. не составлялись. | ---------- |
| 116. | Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой», ИНН 4632124449 | АКТ № 94-П 27 ноября 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один работник, занимающий должность руководителя, а также один специалист ООО «Монолитстрой», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 117. | Общество с ограниченной ответственностью «Светстройресурс», ИНН 4632066420 | АКТ № 96-П 04 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя ООО «Светстройресурс», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п.6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «Светстройресурс» согласно представленному письму от 01.12.2017 не составлялись. | ---------- |
| 118. | Общество с ограниченной ответственностью «Спецатомэнергомонтаж», ИНН 4634007275 | АКТ № 95-П 05 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членом Ассоциации «КСОС» требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя и три специалиста ООО «Спецатомэнергомонтаж», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, объекты использования атомной энергии – п.6.4., п.6.5 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «Спецатомэнергомонтаж» согласно представленному письму от 05.12.2017 не составлялись. | |
| 119. | Общество с ограниченной ответственностью «Светстройресурс», ИНН 4632066420 | АКТ № 96-П 04 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя ООО «Светстройресурс», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п.6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС».<br>III. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «Светстройресурс» согласно представленному письму от 01.12.2017 не составлялись. | ---------- |
| 120. | Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия строй", ИНН 4632176895 | АКТ № 97-П 06 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два работника, занимающих должность руководителей ООО «Гарантия строй», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 121. | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажная организация "Электропромсервис", ИНН 4633017432 | АКТ № 99-П 12 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два работника, занимающих должность руководителей ООО МО "Электропромсервис", являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 122. | Общество с ограниченной ответственностью «Айсберг-торг», ИНН 4633011656 | АКТ № 100-П 12 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33) не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя и два специалиста ООО «Айсберг-торг», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | энергии) – п.6.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | |
| 123. | Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Оценка», ИНН 4632096008 | АКТ № 101-П 15 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «Эксперт-Оценка» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 124. | Общество с ограниченной ответственностью "Компания строительная инициатива плюс", ИНН 4632175637 | АКТ № 102-П 15 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один работник ООО «Компания строительная инициатива плюс», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 125. | Общество с ограниченной ответственностью предприятие «Прометей», ИНН 4632047770 | АКТ № 103-П 20 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО предприятие «Прометей» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 126. | Индивидуальный предприниматель Лорткипанидзе Ремзи Абесаломович, ИНН 463100357087 | АКТ № 104-П 21 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один работник, занимающих должность руководителя (сам индивидуальный предприниматель Лорткипанизде Р.А.) и его производитель работ, являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 127. | Индивидуальный предприниматель Лорткипанидзе Ирина Станиславовна, ИНН 463205548473 | АКТ № 105-П 21 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один работник, занимающих должность руководителя (сам индивидуальный предприниматель Лорткипанизде И.С.) и её производитель работ, являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | |
| 128. | Акционерное общество "ПромСтройКомплект", ИНН 4614007630 | АКТ № 106-П 21 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один работник АО «ПромСтройКомплект», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 129. | Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс», ИНН 4632072279 | АКТ № 107-П 25 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО «Стройпрогресс» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |
| 130. | Индивидуальный предприниматель Красников Владимир Григорьевич, ИНН 463217354514 | АКТ № 108-П 26 декабря 2017 г. | I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 августа 2017 года (протокол № 33), не выявлено.<br>II. На момент проведения плановой проверки один работник, занимающих должность руководителя (сам индивидуальный предприниматель Красников В.Г.) и его производитель работ, являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС». | ---------- |

Председатель Контрольного комитета
Ассоциации «Курская саморегулируемая
организация строителей»

В.Н. Рышков

применяемых Ассоциацией «КСОС» к своим членам».