

Сведения

о запланированных и проведенных Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» проверках соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования членами саморегулируемой организации и о результатах этих проверок за 2-й квартал 2017 г.

№ п/п	Наименование проверяемых юридических лиц или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей, ИНН	Номер акта, дата составления	Выявленные нарушения	Принятые меры
1	2	4	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСЕРВИСТЕХКОМПЛЕКТ», ИНН 4632122593	АКТ № 34-ВП от 04 апреля 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Главного инженера Асорьева Н.И. <p>II. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. И.о. главного инженера Гребенюка А.В. 2. Инженера ПТО Осьмякова В.И. 3. И.о. прораба Шабалина Е.В. 4. Инженера-механика Лебедева К.А. <p>III. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих безопасное выполнение определенных видов работ непосредственно на строительной площадке, не имеется действующей аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – область аттестации – Б.9.31:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. И.о. главного инженера Гребенюка А.В. 2. И.о. прораба Шильникова А.С. <p>Область аттестации – Г.3.2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Главного инженера Асорьева Н.И. <p>Область аттестации – Г.1.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Энергетика, и.о. прораба Самусенко А.С. <p>Представлены гарантийные письма №№ 19,20,21 от 27.03.2017 г. о прохождении ИТР курсов повышения квалификации с последующей аттестацией, аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).</p>	
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», ИНН	АКТ № 35-ВП от 04 апреля 2017 г.	I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного	

			<p>комплекса:</p> <p>1. Энергетика Танцюра А.О.</p> <p>II. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Технического директора Климова М.В. 2. Начальника ПТО Тевяшова Ф.Г. 3. Начальника строительного участка Дорохина И.Д. 4. Производителя работ Нестерова В.В. 5. Производителя работ Тарасова А.А. <p>III. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя ООО «Стройкомплект», утверждающего Проект производства работ, отсутствует аттестация по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>IV. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих безопасное выполнение определенных видов работ непосредственно на строительной площадке, не имеется действующей аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>Представлено гарантийное письмо от 24.03.2017 г. исх. № 58 о прохождении ИТР курсов повышения квалификации и последующей аттестации, аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p>	
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Блеск», ИНН 4632079179	АКТ № 36-П от 04 апреля 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Белая птица-Курск», ИНН 4604006115	АКТ № 37-П от 06 апреля 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не	-

			выявлено.	
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Биплан», ИНН 4632020256	АКТ № 38-П от 07 апреля 2017 г.	В нарушение п. 3.1. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (ПР-03-09) ООО «Биплан» не предоставило необходимые документы для проведения плановой проверки.	
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Монтаж», ИНН 4632076153	АКТ № 39-П от 07 апреля 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	-
7.	ИП Пехов Александр Валентинович, ИНН 463226218109	АКТ № 40-П от 07 апреля 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	-
8.	ИП Реутов Юрий Николаевич, ИНН 463224618849	АКТ № 41-П от 07 апреля 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	-
9.	Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства», ИНН 4631002737	АКТ № 42-П от 12 апреля 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11), у следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Главного инженера Косоплеткина А.П.; 2. Главного энергетика Мальцевой Е.А.; 3. Начальника участка СКВ Войнова В.П.; 4. Главного механика Руденко Ф.В.; 5. Мастера Трофименко Т.А.; 6. Зам. начальника ОКС Рышкова С.А. <p>II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя, утверждающего Проект производства работ, отсутствует действующая аттестация по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>III. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных ответственными за безопасное выполнение непосредственно на строительной площадке не имеется действующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по</p>	

			экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31.	
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецстроймонтаж", ИНН 4623006745	АКТ № 43-П от 12 апреля 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
11.	Акционерное общество "Курские электрические сети", ИНН 4632064246	АКТ № 44-П от 12 апреля 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК-5 Газовик", ИНН 4610006635	АКТ № 45-П от 12 апреля 2017 г.	В нарушение п. 3.1. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» (ПР-03-09) ООО «ПМК-5 Газовик» не предоставило необходимые документы для осуществления плановой проверки.	
13.	ИП Лепин Владимир Петрович, ИНН 461100156940	АКТ № 46-П от 17 апреля 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
14.	Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Связьтелемонтаж", ИНН 4630024745	АКТ № 47-П от 20 апреля 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
15.	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС", ИНН 4629053766	АКТ № 48-П от 20 апреля 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя, утверждающего Проект производства работ, отсутствует действующая аттестация по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных ответственными за безопасное выполнение непосредственно на строительной площадке не имеется действующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по</p>	-

			экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31.	
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьский Спецстрой+", ИНН 4617005422	АКТ № 49-П от 26 апреля 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Трест», ИНН 4632173132	АКТ № 50-ВП от 02 мая 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИПР отсутствует повышение квалификации и аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Главного инженера Сергеева В.А. 2. Инженера по техническому надзору Павлова М.В. 3. Прораба Уткина А.А. <p>II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих безопасное выполнение следующих видов работ непосредственно на строительной площадке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие), <p>не имеется аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной</p>	-

			<p>безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>Представлено гарантийное письмо от 25.04.2017 г. исх. № 5 о прохождении ИТР курсов повышения квалификации и последующей аттестации, аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31., Б.9.32.</p>	
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Монтажсервис", ИНН 4615006565	АКТ № 51-П от 03 мая 2017 г.	<p>В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.</p>	-
19.	Общество с ограниченной ответственностью «СМ-строй», ИНН 4632228230	АКТ № 52-ВП от 03 мая 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:</p> <p>1. Энергетика Зелинского А.В.</p> <p>Представлено гарантийное письмо от 21.04.2017 г. № 02 о прохождении курсов повышения квалификации и аттестации по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса вышеперечисленных работников в 2017 г.</p> <p>II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных ответственными за безопасное выполнение определенных видов работ, непосредственно на строительной площадке, не имеется действующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор):</p> <p>Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31.;</p> <p>Представлено гарантийное письмо от 21.04.2017 г. н о прохождении аттестации по вышеперечисленным областям.</p>	
20.	Общество с ограниченной ответственностью «ПромЖилСтрой», ИНН 4633036210	АКТ № 53-ВП от 03 мая 2017 г.	<p>В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.</p>	
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс», ИНН 4633036210	АКТ № 54-П от 04 мая 2017 г.	<p>В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования,</p>	

			нарушений не выявлено.	
22.	Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖ-СЕРВИС", ИНН 4629000570	АКТ № 55-П от 12 мая 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
23.	Общество с ограниченной ответственностью "Ситисервис", ИНН 4632157557	АКТ № 56-ВП от 19 мая 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя, утверждающего Проект производства работ, отсутствует действующая аттестация по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных ответственными за безопасное выполнение определенных видов работ, непосредственно на строительной площадке, не имеется действующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор):</p> <p>Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31.;</p> <p>Требования к порядку работы в электроустановках потребителей, область аттестации - Г.1.1.;</p> <p>Требования к эксплуатации электрических станций и сетей, область аттестации - Г.3.2.;</p> <p>Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления, область аттестации - Г.7.8.;</p> <p>Представлено гарантийное письмо от 03.05.2017 г. № 49 о прохождении аттестации по вышеперечисленным областям.</p>	
24.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», ИНН 4632212261	АКТ № 57-ВП от 22 мая 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует аттестация по единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Технического директора Вдовина В.В. 2. Начальника ПТО Утеева А.М. 3. Начальника электромонтажного участка Бодина А.В. 4. Инженера ПТО Каминского Д.В. 5. Инженера ПТО Сергеевой Н.Н. <p>II. В нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске к следующим видам работ (п. 1.2. раздела 6 Требований) в ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» отсутствуют 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним</p>	

			<p>образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ и имеющих образование строительного профиля:</p> <p>6.1 Опалубочные работы 6.2 Арматурные работы 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой* 9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 9.3 Устройство отопительных печей и очагов* 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений</p> <p>III. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у ИРТ, ответственных за безопасное выполнение работ (группы работ № 20, 23, 24) отсутствует аттестация по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по требованиям к порядку работы в электроустановках потребителей и требованиям к эксплуатации электрических станций и сетей, области аттестации – Г.1.1. - эксплуатация электроустановок, Г.3.2. - эксплуатация электрических сетей.</p> <p>Представлено гарантийное письмо исх. № 03/17 от 15.05.2017 г. о прохождении аттестации в Ростехнадзоре следующими работниками:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Техническим директором Вдовиным В.В. 2. Начальником электромонтажного участка Бодиным А.В. 3. Инженером ПТО Сергеевой Н.Н. 	
25.	Общество с ограниченной ответственностью СМУ «Строй Инвест», ИНН 4632042348	АКТ № 58-П от 22 мая 2017 г.	<p>В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.</p>	

26.	Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление -5", ИНН 4632016605	АКТ № 59-П от 23 мая 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
27.	ИП Митрофанова Любовь Егоровна, ИНН 463200156200	АКТ № 60-П от 23 мая 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
28.	Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтажсервис-5", ИНН 4632018842	АКТ № 61-П от 23 мая 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
29.	Общество с ограниченной ответственностью "Белаягазспецстрой", ИНН 4601004670	АКТ № 62-П от 23 мая 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
30.	Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИСТ-эксплуатация газопроводов и газового оборудования", ИНН 4632027879	АКТ № 63-П от 23 мая 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
31.	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройКурск", ИНН 4632075329	АКТ № 64-П от 23 мая 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
32.	Открытое акционерное общество «СУОР-4», ИНН 4632016651	АКТ № 65-П от 26 мая 2017 г.	В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации: 1. Начальника ПТО Семеновой Т.С.; 2. Инженера по сметной работе Нефедовой Г.П.; 3. Прораба Евдокимова А.Н.	
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление отделочных работ»,	АКТ № 66-П от 26 мая 2017 г.	В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации: 1. Начальника ПТО Семеновой Т.С.;	

	ИНН 4632022334		2. Инженера по сметной работе Нефедовой Г.П.; 3. Прораба Евдокимова А.Н.	
34.	Общество с ограниченной ответственностью "СУОР-плюс", ИНН 4632033600	АКТ № 67-П от 26 мая 2017 г.	В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует повышение квалификации: 1. Главного механика, технолога Истомина Н.Н. 2. Старшего прораба Петрухиной О.Н. 3. Инженера ПТО Седеговой И.А.	-
35.	Общество с ограниченной ответственностью предприятие "ГРП", ИНН 4632019099	АКТ № 68-П от 02 июня 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	-
36.	ИП Мулярчук Юрий Евгеньевич, ИНН 462900882728	АКТ № 69-П от 02 июня 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	-
37.	Общество с ограниченной ответственностью "Курскэнергостроймонтаж", ИНН 4632055403	АКТ № 70-ВП от 05 июня 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя, утверждающего Проект производства работ, отсутствует действующая аттестация по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих безопасное выполнение следующих видов работ непосредственно на строительной площадке:</p> <p>7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений</p> <p>7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок</p> <p>10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений</p> <p>10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей</p> <p>10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций</p> <p>10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб</p>	

			<p>10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, не имеется аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31. Представлено гарантийное письмо о прохождении ИТР обучения и последующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31., Б.9.32.</p>	
38.	Общество с ограниченной ответственностью «СуббСтройКомпани», ИНН 4632168799	АКТ № 71-ВП от 05 июня 2017 г.	В ходе проведения проверки соответствия кандидата в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	-
39.	Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЮСТАС», ИНН 4632059133	АКТ № 72-П от 07 июня 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
40.	Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных материалов и работ», ИНН 4632014870	АКТ № 73-П от 08 июня 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 4.5.2. Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя, утверждающего Проект производства работ, отсутствует действующая аттестация по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>II. В нарушение п. 4.5.2. Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих безопасное выполнение следующих видов работ непосредственно на строительной площадке:</p> <p>7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений</p> <p>7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок</p> <p>7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин</p>	

			<p>10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений</p> <p>10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей</p> <p>не имеется аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>III. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заместителя генерального директора Орлова В.Н.; 2. Прораба Еременко Р.Н.; 3. Начальника электромеханического цеха Долженковой А.Г.; 4. Инженера ПТО Землянской Т.Л. 	
41.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46», ИНН 4632198602</p>	<p>АКТ № 74-ВП от 13 июня 2017 г.</p>	<p>В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих безопасное выполнение следующих видов работ непосредственно на строительной площадке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций* 11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки* <p>не имеется аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>Представлено гарантийное письмо от 07.06.2017 г. исх. № 7 о прохождении ИТР аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p>	

42.	Общество с ограниченной ответственностью «Курскэнергоспецремонт», ИНН 4632203820	АКТ № 75-П от 13 июня 2017 г.	В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации: 1. Мастера Аношиной М.В.	
43.	Общество с ограниченной ответственностью «Климат-Сервис», ИНН 4632069950	АКТ № 76-П от 15 июня 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
44.	Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКГАЗСТРОЙ», ИНН 4632058764	АКТ № 77-П от 19 июня 2017 г.	I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации: 1. Старшего инженера ПТО Авраменко М.Н. 2. Энергетика Коровяковского В.И. 3. Прораба Холявкина И.Н. 4. Прораба Жилина В.И. II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ», утверждающего Проект производства работ, не имеется действующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31.	
45.	Общество с ограниченной ответственностью «И-Строй», ИНН 4632059359	АКТ № 78-П от 20 июня 2017 г.	В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР, отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации: 1. Начальника ПТО Арцыбашевой С.Н.; 2. Главного инженера Клим А.А.; 3. Прораба Васильева В.В.; 4. Инженера участка Глотова С.М.; 5. Энергетика Волобуева А.П.	
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Интер-Лифт», ИНН 4632124745	АКТ № 79-ВП от 20 июня 2017 г.	В ходе проведения проверки соответствия кандидата в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой», ИНН 4609004471	АКТ № 80-ВП от 20 июня 2017 г.	I. В нарушение п. 4.5.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у следующих ИТР отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации: 1. Директора Влаха А.И.; 2. Прораба Лагутина С.В.; 3. Прораба Захарова А.И. Представлено гарантийное письмо от 13.06.2017 г. б/н о	

			<p>прохождении курсов повышения квалификации руководителей и специалистов строительного комплекса вышеперечисленных работников в 2017 г.</p> <p>II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у ИТР, заявленных ответственными за безопасное выполнение определенных видов работ, непосредственно на строительной площадке, не имеется действующей аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации - Б.9.31.;</p> <p>Представлено гарантийное письмо от 07.06.2017 г. №7 о прохождении аттестации по указанной области.</p>	
48.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройГарант», ИНН 4632172121	АКТ № 81-ВП от 21 июня 2017 г.	<p>В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя ООО «ЭнергоСтройГарант», утверждающего Проект производства работ, отсутствует аттестация по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>Представлено гарантийное письмо о прохождении аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p>	
49.	Акционерное общество "Курская строительная компания "Новый курс ", ИНН 4629043694	АКТ № 82-П от 21 июня 2017 г.	<p>В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.</p>	
50.	Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис», ИНН 4619004209	АКТ № 83-П от 21 июня 2017 г.	<p>В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.</p>	
51.	ИП Солгалов Юрий Васильевич, ИНН 461900035649	АКТ № 84-П от 21 июня 2017 г.	<p>В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.</p>	

52.	ИП Солгалов Александр Юрьевич, ИНН 461901375750	АКТ № 85-П от 21 июня 2017 г.	В ходе проведения проверки соблюдения членом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования, нарушений не выявлено.	
53.	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКТПРОМ», ИНН 4632072783	АКТ № 86-ВП от 21 июня 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у руководителя ООО «КОМПЛЕКТПРОМ», утверждающего Проект производства работ, отсутствует аттестация по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>II. В нарушение п. 4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (ТР-01-11) у работников, обеспечивающих безопасное выполнение следующих видов работ непосредственно на строительной площадке – группы работ № 5, 7, 10, вида работ № 23.1. не имеется аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31.</p> <p>Представлено гарантийное письмо о прохождении аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям, область аттестации – Б.9.31. тремя специалистами в срок до 01 августа 2017 г.</p>	

Генеральный директор
Ассоциации
«Курская саморегулируемая
Организация строителей»



Муравьев А.И.

Исп Иштуин М.В. 8(4712) 39-32-05