

Сведения

о запланированных и проведенных Ассоциацией «Курская саморегулируемая организация строителей» проверках соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Правил саморегулирования членами саморегулируемой организации и о результатах этих проверок за 3-й квартал 2017 г.

№ п/п	Наименование проверяемых юридических лиц или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей, ИНН	Номер акта, дата составления	В ходе проверки установлено	Принятые меры
1	2	4	5	6
1.	ООО «ИмиджСтройПроект» ИНН 4632184430	АКТ № 1-ВП 04 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
2.	ООО «Секрет-Сервис» ИНН 4629029690	АКТ № 2-ВП 04 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
3.	ООО «БелЭнергоКом» ИНН 3123313680	АКТ № 3-ВП 04 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
4.	ООО «Курское строительно-монтажное управление» ИНН 4632126541	АКТ № 4-ВП 04 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
5.	ООО «Проф Строй Монтаж», ИНН 4632100720	АКТ № 5-ВП 04 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
6.	ООО «Строительная Компания Курска», ИНН 4632203690	АКТ № 6-ВП 04 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
7.	ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление», ИНН 4632168076	АКТ № 7-ВП 04 июля 2017 г.	I. В нарушение раздела 6 п. 6.4.2. Положения о членстве в Ассоциации КСОС у следующих работников отсутствует повышение квалификации в области строительства: 1. Механика Коноплева Д.В. 2. Энергетика Смирнова А.Е. Представлено гарантийное письмо от 05.07.2017 г. исх. № 73 о	

			прохождении ИТР курсов повышения квалификации в июле-августе 2017 года. Иных несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	
8.	ООО производственно-коммерческая фирма «Стиф-С», ИНН 4632012336	АКТ № 8-ВП 04 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
9.	ООО «Группа Компаний «Промстрой», ИНН 4632195305	АКТ № 9-ВП 04 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
10.	ООО «СтройКомплект», ИНН 4632083954	АКТ № 10-ВП 05 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
11.	ООО «УниСтрой», ИНН 4632083954	АКТ № 11-ВП 05 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
12.	ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2», ИНН 4632024123	АКТ № 12-ВП 13 июля 2017 г.	Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
13.	АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова», ИНН 4630005929	АКТ № 13-П 14 июля 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
14.	ООО «Энергосервис СТ», ИНН 4632012583	АКТ № 14-П 14 июля 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----

15.	ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост», ИНН 4629017990	АКТ № 15-П 17 июля 2017 г.	<p>I. На момент проведения плановой проверки два специалиста ОАО «Строймост», являющихся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p> <p>II. В связи с тем, что два руководителя и ещё два специалиста ОАО «Строймост», заявленные ответственными за организацию строительства, на момент проведения плановой проверки не включены в национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p> <p>III. В нарушение п.п. «г» п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17) у следующих специалистов ОАО «Строймост», заявленных ответственными за организацию строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства отсутствует аттестация Ростехнадзора по требованиям промышленной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнительного директора Сидорова В.С.; - заместителя начальника ПТО Чвыкова Ю.В.; - инженера ОКСа Румянцева А.В.; - начальника ПТО Иванова С.В. <p>IV. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ОАО «Строймост» за период с июля 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 11.07.2017 исх. № 453 не составлялись.</p> <p>V. В нарушение п.п. «г» п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17) ОАО «Строймост» не представлены сведения о наличии системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.</p> <p>VI. В нарушение п. 6.4.4 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17) ОАО «Строймост» не представлены сведения по организации системы управления качеством выполняемых работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.</p>	<p>15 августа 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» к дисциплинарной ответственности.</p>
16.	ООО «Агротехстройинвест»,	АКТ № 16-П	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям	-----

	ИНН 4632029065	17 июля 2017 г.	стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	
17.	ООО «Курсктеплоизоляция», ИНН 4630025146	АКТ № 17-П 18 июля 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
18.	ИП Суббота Н.И. ИНН 463206148703	АКТ № 18-П 20 июля 2017 г.	I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. II. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ИП Субботы Н.И. за период с июля 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 20 июля 2017 г. не составлялись.	-----
19.	ООО «СМУ-6 Курск», ИНН 4632106802	АКТ № 19-П 20 июля 2017 г.	На момент проведения плановой проверки в штате ООО «СМУ-6 Курск» по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, имеющие высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства; общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	15 августа 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «СМУ-6 Курск» к дисциплинарной ответственности.
20.	ООО «Стройвод-Транс», ИНН 4632106802	АКТ № 20-ВП 20 июля 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----

21.	ООО «ИСКАДЭМ», ИНН 4633035368	АКТ № 21-ВП 20 июля 2017 г.	<p>I. На момент проведения внеплановой проверки один работник, занимающий должность руководителя, а также один специалист ООО «ИСКАДЭМ», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p> <p>II. В связи с тем, что ещё один руководитель и два специалиста ООО «ИСКАДЭМ», заявленных ответственными за организацию строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства на момент проведения внеплановой проверки не включены в национальный реестр специалистов и находятся на рассмотрении в НОСТРОЙ, требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17)</p> <p>III. У следующих специалистов ООО «ИСКАДЭМ», заявленных ответственными за организацию строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства отсутствует аттестация Ростехнадзора по требованиям промышленной безопасности: - начальника участка Ивановой Т.М.; - инженера ПТО Попковой Н.И.</p> <p>Представлено гарантийное письмо б/н от 03 июля 2017 г. о прохождении в августе 2017 г. вышеуказанными специалистами аттестации по требованиям промышленной безопасности.</p>	-----
22.	ИП Умеренков В.В. ИНН 463100166170	АКТ № 22-ВП 20 июля 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
23.	ООО «ЭКАС-Строймонтаж», ИНН 4632064101	АКТ № 23-П 25 июля 2017 г.	<p>I. На момент проведения плановой проверки один руководитель и два специалиста ООО «ЭКАС-Строймонтаж», являющихся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p> <p>II. В связи с тем, что ещё один руководитель и ещё один</p>	15 августа 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «ЭКАС-Строймонтаж» к дисциплинарной ответственности.

			специалист ООО «ЭКАС-Строймонтаж», на момент проведения плановой проверки не включены в национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	
24.	ИП Чернышов Александр Михайлович, ИНН 461600477195	АКТ № 24-П 26 июля 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
25.	ООО «РемСтрой», ИНН 4616008540	АКТ № 25-П 26 июля 2017 г.	<p>На момент проведения плановой проверки в штате ООО «РемСтрой» по основному месту работы отсутствует один специалист по организации строительства, имеющий высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях, осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p> <p>II. Акты итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, оформленных в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объектах строительства ООО «РемСтрой» за период с июля 2016 г. по настоящее время согласно представленному письму от 25 июля 2017 г. не составлялись.</p>	15 августа 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 18 от 08.08.2017 г.) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «РемСтрой» к дисциплинарной ответственности.
26.	ООО «СТРОЙКОМ», ИНН 4633037534	АКТ № 26-ВП 26 июля 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «СТРОЙКОМ», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----

27.	ООО «Росстройинвест-Омега», ИНН 4632048653	АКТ № 27-П 28 июля 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
28.	ООО «ПроСервис», ИНН 4633035128	АКТ № 28-ВП 07 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «ПроСервис», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
29.	ООО «АКБ-Сервис», ИНН 4632076548	АКТ № 29-ВП 07 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «АКБ-Сервис», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
30.	ООО «РосСтройМонтаж», ИНН 4632172315	АКТ № 30-ВП 07 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «РосСтройМонтаж», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
31.	ООО «Промэнергоремонт», ИНН 4632014950	АКТ № 31-ВП 07 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «Промэнергоремонт», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
32.	ООО «ПКП «Геолог», ИНН 4632060763	АКТ № 32-ВП 08 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «Промэнергоремонт», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----

33.	ООО «ПС-81», ИНН 4632092194	АКТ № 33-П 11 августа 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
34.	ООО «Эльдекор XXI плюс», ИНН 4632069029	АКТ № 34-П 14 августа 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.	-----
35.	ООО «КУРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ», ИНН 4629051631	АКТ № 35-П 14 августа 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО «Курское предприятие «Союзлифтмонтаж», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
36.	ООО «БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН 4632231289	АКТ № 36-ВП 16 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
37.	ООО «Континентпром» ИНН 4632099746	АКТ № 37-ВП 22 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «Континентпром», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----

38.	ООО «Универсалстрой» ИНН 4632175080	АКТ № 38-ВП 22 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «Универсалстрой», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
39.	ИП Соколова Т.И. ИНН 463301660005	АКТ № 39-ВП 22 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ИП Соколовой Т.И., являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
40.	ООО «РемСтрой XXI» ИНН 4632156680	АКТ № 40-ВП 22 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «РемСтрой XXI», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
41.	ООО «Строймастер» ИНН 4632189485	АКТ № 41-ВП 22 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «Строймастер», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
42.	ООО «КузнецСтрой» ИНН 4611012286	АКТ № 42-ВП 22 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «КузнецСтрой», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
43.	АО «Энерготекс» ИНН 4634000079	АКТ № 43-ВП 22 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника АО «Энерготекс», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически	-----

			сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	
44.	ООО «Стройка 46» ИНН 4632199525	АКТ № 44-ВП 22 августа 2017 г.	На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «Стройка 46», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
45.	МУП «Горводоканал» муниципального образования «Город Железнодорожск» Курской области, ИНН 4633002429	АКТ № 45-П 29 августа 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист МУП «Горводоканал» муниципального образования «Город Железнодорожск» Курской области, являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
46.	ООО «Железнодорожская МСО», ИНН 4633011913	АКТ № 46-П 29 августа 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено. На момент проведения плановой проверки один руководитель и два специалиста ООО «Железнодорожская МСО», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	-----
47.	ИП Пряхин Юрий Николаевич, ИНН 460700047740	АКТ № 47-П 31 августа 2017 г.	Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017	-----

			<p>года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>На момент проведения плановой проверки два специалиста индивидуального предпринимателя Пряхина Ю.Н., являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	
48.	ООО ПО «Кароляна», ИНН 4632230694	АКТ № 48-ВП 06 сентября 2017 г.	<p>Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>На момент проведения внеплановой проверки три работника ООО ПО «Кароляна», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	-----
49.	ООО «Вектор», ИНН 4632179060	АКТ № 49-ВП 06 сентября 2017 г.	<p>Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>На момент проведения внеплановой проверки два работника ООО «Вектор», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	-----
50.	ООО «ЭРНЕТ», ИНН 4633001753	АКТ № 50-П 29 сентября 2017 г.	<p>Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО «ЭРНЕТ» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам</p>	-----

			СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	
51.	ООО «Центрметаллургмонтаж», ИНН 4633012770	АКТ № 51-П 08 сентября 2017 г.	<p>I. На момент проведения плановой проверки один руководитель и один специалист ООО «Центрметаллургмонтаж», являющихся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p> <p>II. В связи с тем, что ещё один руководитель и два специалиста ООО «Центрметаллургмонтаж» на момент проведения плановой проверки не включены в национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	-----
52.	Железногорское ОАО «Центрметаллургремонт», ИНН 4633000238	АКТ № 52-П 08 сентября 2017 г.	<p>I. На момент проведения плановой проверки в штате Железногорского АО «Центрметаллургремонт» по основному месту работы отсутствуют 2 руководителя и три специалиста по организации строительства, имеющие высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства; общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, для руководителей 5 лет, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов – п. 6.2., п. 6.4. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	<p>Нарушения устранены.</p> <p>6 специалистов включены в Национальный реестр.</p>
53.	ООО «СтройМастерЛюкс», ИНН 4633018852	АКТ № 53-П 11 сентября 2017 г.	<p>I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>II. На момент проведения плановой проверки два руководителя</p>	-----

			и четыре специалиста ООО «СтройМастерЛюкс», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 2-го уровня ответственности – п. 6.4.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).	
54.	ООО «Курскгазстрой и К», ИНН 4633015900	АКТ № 54-П 12 сентября 2017 г.	<p>I. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Курскгазстрой и К» по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, имеющие высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства; общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее 10 лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	Нарушения устранены.
55.	ООО «АльфаГаз», ИНН 4633023193	АКТ № 55-П 12 сентября 2017 г.	<p>Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «АльфаГаз» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	-----
56.	ООО «СМУ-7», ИНН 4632083506	АКТ № 56-П 12 сентября 2017 г.	<p>I. В нарушение п. 1.1. Приложения к «Положение о контроле СРО за деятельностью своих членов» ООО «Строительно-монтажное управление – 7» не предоставило необходимые документы для осуществления плановой проверки.</p> <p>II. На момент проведения плановой проверки в штате ООО «Строительно-монтажное управление – 7» по основному месту работы отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, имеющие высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области</p>	02 октября 2017 г. в соответствии с решением Контрольного комитета СРО (протокол № 23 от 27.09.2017 г.) материалы проверки направлены в Дисциплинарный комитет СРО для решения вопроса о начале дисциплинарного производства и привлечении ООО «СМУ-7» к дисциплинарной ответственности.

			<p>строительства; общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, стаж работы в организациях осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее чем 3 года, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что не соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	
57.	ООО «Интер-строй XXI», ИНН 4632164730	АКТ № 57-ВП 14 сентября 2017 г.	<p>I. Несоответствий кандидата в члены Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>II. На момент проведения внеплановой проверки один работник, занимающий должность руководителя, а также один специалист ООО «Интер-строй XXI», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	-----
58.	ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 4633015107	АКТ № 58-П 14 сентября 2017 г.	<p>Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>На момент проведения плановой проверки два специалиста ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	-----
59.	АО «ЖБИ-3», ИНН 4633015107	АКТ № 59-П 14 сентября 2017 г.	<p>Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017</p>	-----

			<p>года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>На момент проведения плановой проверки два специалиста АО «ЖБИ-3» являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	
60.	ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4633015788	АКТ № 60-П 18 сентября 2017 г.	<p>I. На момент проведения плановой проверки два руководителя и два специалиста ООО «РЕМСТРОЙ», являющимися ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p> <p>II. В связи с тем, что ещё один специалист ООО «РЕМСТРОЙ» на момент проведения плановой проверки не включен в национальный реестр специалистов, требования к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) не соблюдены – п. 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	-----
61.	МУП «Водоканал города Курска», ИНН 4629026667	АКТ № 61-П 19 сентября 2017 г.	<p>I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>II. На момент проведения плановой проверки один работник, занимающий должность руководителя, а также один специалист МУП "КУРСКВОДОКАНАЛ", являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p>	-----
62.	ООО «Курсктехнострой», ИНН 4631000190	АКТ № 62-П 20 сентября 2017 г.	<p>I. Несоответствий члена Ассоциации «КСОС» требованиям стандартов и внутренних документов, условиям членства в Ассоциации «КСОС», установленных Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17), утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017</p>	-----

		<p>года (протокол № 32), не выявлено.</p> <p>II. На момент проведения плановой проверки четыре работника, занимающих должность руководителя, а также два специалиста ООО «Курсктехнострой», являющиеся ответственными за организацию строительства, включены в национальный реестр специалистов, что соответствует требованиям к членам СРО, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) – п. 6.2. Положения о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17).</p> <p>III. Представлены копии 2-х актов проверок законченных строительством объектов, подтверждающие соответствие осуществления строительства ООО «Курсктехнострой» требованиям, определенным Порядком организации и проведения проверок за соблюдением членами СРО требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами СРО требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ (Приложение Б к Положению о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов).</p>	
--	--	--	--

Председатель Контрольного комитета
Ассоциации «Курская саморегулируемая
организация строителей»

В.Н. Рышков